



АКТ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННОГО МОНИТОРИНГА

Дата составления	10.09.2019	Время составления	12:40
Место составления	Каберинское д.5		
Номер акта	10	ФИО Составившего акт	Сиринен

Члены группы общественного мониторинга:	Сиринен С
	Губер Г

Составили настоящий акт по результатам мониторинга (общественного контроля)

	Триша
Содержание многоквартирного дома и придомовой территории	Управляющая организация

В результате визуального осмотра общественной комиссией по адресу _____ выявлено:

Целевые объекты общественного мониторинга	Показатели общественного мониторинга	Отметка	Недостатки, выявленные группой общественного мониторинга
Содержание многоквартирного дома	Фасад	<input checked="" type="checkbox"/>	вандализм надписи, трещины, осыпавшиеся фрагменты внешнего вида.
	Балконные плиты (лоджии)	<input checked="" type="checkbox"/>	—
	Водосточные трубы	<input checked="" type="checkbox"/>	выступ
	Отмостка	<input checked="" type="checkbox"/>	трещины и мусор на отмостке
	Крыльцо подъезда (при наличии)	<input type="checkbox"/>	
	Перила	<input type="checkbox"/>	